



VERSTÄRKUNGSBÜGEL

Reinforcement bar | Barra de refuerzo | Arceau de renfort | Barra di rinforzo

Art.-Nr: **80210-000**





#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Rohrschelle / pipe clamp				2
2	Lamellenstopfen / lamellar plug				2
3	Linsenkopfschraube / pan head screw M6 x 40		7380A2	7380A2	2
4	Klemmkappe / clamp cap M12				2
5	Sechskantschraube / hexagon screw M12 x 100 10.9 100Nm		933Z	4017Z	2
6	U-Scheibe / washer M12		125Z	7089Z	2
7	Verstärkungsbügel rechts-links / Reinforcement bar right-left				2
8	Stufenhülse / grade sleeve ØD 25,0 - Ød 13,0 - h ges. 50,0mm				1
9	U-Scheibe / washer M6		125A2	7089A2	4
10	Sechskantmutter / hexagon nut M6		985A2	10511A2	2
11	Hülse / sleeve ØD 22,0 - Ød 13,0 - h 8,0mm				1
12	Montagepaste / fitting lubricant				1
13	Lackschutzfolie / protection film				DINA4

LEGENDE / Key / file Légende

Anbau Tipp
Fitting tip
Astuce de montage

Achtung
Attention
Attention

Vergößerung
Magnification
Grossissement

Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

Schraube
Screw
Vis

Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freinflets

Drehmoment
Torque
Torque

Reiniger
Cleaner
Nettoyant

RECHTE SEITE
right side

M12x100
100 Nm

Originale M12 Schraube entfällt.
Original M12 screw not required.
La vis M12 d'origine n'est pas nécessaire..

Wunderlich®

13

MARKIERTE FLÄCHE MIT LACKSCHUTZFOLIE BEKLEBEN (ENTFETTEN!)
Cover marked area with paint protection film (degrease!)

LINKE SEITE
left side

Originale M12 Schraube entfällt.
Original M12 screw not required.
La vis M12 d'origine n'est pas nécessaire..

M12x100
100 Nm

Wunderlich

13

MARKIERTE FLÄCHE MIT LACKSCHUTZFOLIE BEKLEBEN (ENTFETTEN!)
Cover marked area with paint protection film (degrease!)